

болта (5). На болт предварительно оденьте сначала гроверную шайбу (7),

а затем шайбу (6) (Рисунок 2.);

2. Вставьте среднюю стойку (2) в нижнюю до упора. ! Внизу верхней стойки и вверху нижней присутствует меленькая точка - вмятинка. Необходимо попасть этой точкой в паз средней стойки, немного провернув их (стойки) относительно друг друга.

Сборка стойки

3. Аналогично вставьте верхнюю стойку (1) в среднюю;

Для надёжной устойчивости, распределяйте нагрузку равномерно на все крючки. Максимальная нагрузка на крючок 3 кг. Максимальная распределённая нагрузка на вешалку 20 кг.